

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
------	--

## リコール届出一覧表


リコール届出日：平成31年3月15日

リコール届出番号	外-2799	リコール開始日	平成31年 3月 16日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	原動機（クランクシャフトプリーボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	V型6気筒および8気筒エンジンにおいて、クランクシャフトプリーボルトの表面仕上げが不適切なため、当該ボルトの強度が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが破損し、クランクシャフトプリーが外れ、警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランクシャフトプリーボルトを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、全ての使用者を把握しているの で、機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2799のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LG5SA	「レンジローバー」	SALGA2AE2KA531515～SALGA2AE7KA535768 平成30年11月27日～平成31年1月16日	5	
	ABA-LGL5SC	「レンジローバー」	SALGA3AE7KA533718～SALGA3AE5KA536097 平成30年12月25日～平成31年1月16日	2	
	ABA-LW3SA	「レンジローバー スポーツ」	SALWA2AV3KA830488 平成30年12月20日	1	
	ABA-LW5SA	「レンジローバー スポーツ」	SALWA2AE9KA830303～SALWA2AE6KA834454 平成30年12月20日～平成31年1月16日	4	
	ABA-LR3VA	「ディズカバリー」	SALRA2AV7KA089310～SALRA2AV6KA089315 平成30年11月27日～平成30年12月20日	2	
	CBA-LY3VA	「レンジローバー ヴェラール」	SALYA2AV8KA200216～SALYA2AVXKA799555 平成30年11月27日～平成31年1月16日	14	
	(計 6 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年11月27日～平成31年1月16日	(計28台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

# 改善箇所説明図



V型6気筒および8気筒エンジンにおいて、クランクシャフトプーリーボルトの表面仕上げが不適切なため、当該ボルトの強度が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが破損し、クランクシャフトプーリーが外れ、警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、クランクシャフトプーリー ボルトを良品と交換する。

識別：クランクシャフトプーリー ボルトに白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。