

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和元年9月4日

リコール届出番号	外-2912	リコール開始日	令和元年9月5日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	原動機（パワートレーンコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムの仕様指示が不適切なため、誤ったプログラムが搭載されている。そのため、SCR監視機能が正しく働かず、アイドルストップが機能しない、及び、排出ガスが基準を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワートレーンコントロールユニットのプログラムを正規のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているの で、機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2912のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	LDA-LY2NA	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AN9KA200578～SALYA2ANXKA799958 平成30年11月27日～平成31年1月16日	30	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年11月27日～平成31年1月16日	(計30台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



パワートレインコントロールユニットにおいて、プログラムの仕様指示が不適切なため、誤ったプログラムが搭載されている。そのため、SCR監視機能が正しく働かず、アイドルストップが機能しない、及び、排出ガスが基準を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、パワートレインコントロールユニットのプログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：助手席ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。

注： は改善部品を示す。