

連絡先： 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成30年3月14日

リコール届出番号	外 - 2620	リコール開始日	平成30年 3月 15日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	座席ベルト等（シートベルトリトラクタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席シートベルトにおいて、シートベルトリトラクタ（ベルト巻取り装置）の製造が不適切なため、急ブレーキ時等にシートベルトが固定されないことがある。そのため、衝突時に乗員を拘束できず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席シートベルトを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、全ての使用者を把握しているの で、機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2620のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LW3SA	「レンジローバースポーツ」	SALWA2VE0GA104718 ～SALWA2EV1HA124168 平成28年5月28日～平成29年2月17日	68	
	ABA-LW5SA	「レンジローバースポーツ」	SALWA2EE0GA100538 ～SALWA2EEXGA597808 平成28年6月15日～平成29年3月24日	30	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年5月28日～平成29年3月24日	(計98台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

助手席シートベルトにおいて、シートベルトリトラクタ（ベルト巻取り装置）の製造が不適切なため、急ブレーキ時等にシートベルトが固定されないことがある。そのため、衝突時に乗員を拘束できず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席シートベルトを良品に交換する。

識別：

助手席ドアチェックアームのボディ上側取付けボルトに白ペイントを塗布する。

は交換部品を示す。