

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和3年 7月29日

リコール届出番号	外-3260	リコール開始日	令和3年7月30日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドロー バー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料リターンパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料のリターンパイプの製造が不適切なため、リターンパイプの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、圧力脈動によるパイプへの振動により、リターンパイプに亀裂が生じ燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料のリターンパイプを点検し、該当するものは対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3CA-DC2NC	F-PACE	SADCA2ANXMA667534～SADCA2AN3MA673529 令和3年3月1日～令和3年5月5日	27	
	3CA-DF2NB	E-PACE	SADFA2AN3M1015920～SADFA2AN9M1021074 令和3年3月15日～令和3年5月10日	23	
	3CA-JA2ND	XE AWD	SAJAA4AN1MCP67445～SAJAA4AN3MCP67821 令和3年5月10日～令和3年5月18日	6	
	3CA-JB2ND	XF AWD	SAJBA4AN8MCY87697～SAJBA4AN3MCY89695 令和3年2月3日～令和3年5月10日	24	
	3CA-JBS2ND	XF スポーツ ブレーク	SAJBA2AN7MCY88490～SAJBA2ANXMCY89441 令和3年3月1日～令和3年5月10日	12	
ランド ローバー	3CA-LC2ND	ディスカバリー スポーツ	SALCA2AN1MH886894～SALCA2AN7MH892991 令和3年3月1日～令和3年5月5日	62	
	3CA-LY2NAC	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AN1MA296743～SALYA2AN3MA308018 令和3年3月1日～令和3年5月10日	9	
	3CA-LY2NCC		SALYA2AN8MA301646～SALYA2ANXMA309263 令和3年3月1日～令和3年4月2日	34	
	3CA-LZ2NB	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AN1MH129178～SALZA2AN7MH142520 令和3年2月3日～令和3年5月10日	18	
	(計9型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月3日～令和3年5月18日	(計215台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料のリターンパイプの製造が不適切なため、リターンパイプの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、圧力脈動によるパイプへの振動により、リターンパイプに亀裂が生じ燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料のリターンパイプを点検し、該当するものは対策品に交換する。
識別：助手席ドアチェックアームのボディ側取付けボルトに白ペイントを塗布する。