


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月13日

リコール届出番号	外-3615	リコール開始日	令和5年6月14日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	原動機（冷却水パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却水の循環経路の一部である樹脂製冷却水パイプにおいて、耐熱性が低い材質を選定したため、ウォーターポンプの故障時等、冷却水が循環しない場合、当該パイプが過熱により破損することがある。そのため冷却水が飛散し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該樹脂製冷却水パイプを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	5LA-LG2YE	レンジローバー	SALGA2AY3KA548169～SALGA2AY5NA471423 平成31年4月9日～令和4年4月20日	60	
	5LA-LGL2YE		SALGA3AYOKA552069～SALGA3AYOMA443193 令和元年6月21日～令和3年5月5日	10	
	5LA-LW2YC	レンジローバー スポーツ	SALWA2AY2JA161803～SALWA2AY8NA244478 平成30年1月24日～令和4年8月5日	107	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年1月24日～令和4年8月5日	(計177台)	

改善箇所説明図



注： は、装着部品を示す。

基準不適合発生箇所

冷却水の循環経路の一部である樹脂製冷却水パイプにおいて、耐熱性が低い材質を選定したため、ウォーターポンプの故障時等、冷却水が循環しない場合、当該パイプが過熱により破損することがある。そのため冷却水が飛散し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある

改善の内容

全車両、全車両、当該樹脂製冷却水パイプを対策品に交換する。