

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年12月23日


リコール届出番号	外-4129	リコール開始日	令和7年12月23日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	後方視界確認用カメラ（リアカメラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後方視界確認用のリアカメラにおいて、防水機能の設計検討が不十分なため、洗車時に圧力のかかった水をリアカメラにかけると、カメラの内部に水が浸入することがある。そのため、内部の電子基板で不具合が発生し、リアカメラが使用出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアカメラを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3CA-LZ2NB	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AN5PH187590～SALZA2AN4PH219087 令和4年5月11日～令和5年3月10日	163	
	3LA-LZ15TB	レンジローバー イヴォーク PHEV	SALZA2AT8PH184987～SALZA2AT0PH219523 令和4年4月6日～令和5年3月15日	34	
	5BA-LZ2XA	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AX8PH183616～SALZA2AX7PH219599 令和4年3月29日～令和5年3月15日	260	
(計3型式)		(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月29日～令和5年3月15日	(計457台)	

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



注： [] は、交換部品を示す。