


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月14日

リコール届出番号	外-3809	リコール開始日	令和6年5月15日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右側後部灯火器アッセンブリにおいて、生産工場での部品取り扱いが不適切なため、灯火器ケース内の気密状態が不良となっているものがある。そのため、雨天又は洗車時に灯火器内に水の浸入並びに錆の影響を受け、最悪の場合、灯火器が点灯（点滅）しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右側後部灯火器アッセンブリを良品に交換する。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3AA-L123UA	レンジローバースポーツ	SAL1A2AU5PA105922～SAL1A2AU7PA113018 令和4年12月8日～令和5年2月11日	21	
	3CA-L123WA		SAL1A2AW0PA105523～SAL1A2AWXPA113399 令和4年11月5日～令和5年3月5日	50	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年11月5日～令和5年3月5日	(計71台)	

改善箇所説明図



注： は、交換部分を示す。