

## リコール届出一覧表


リコール届出日：平成 30年 2月28日

リコール届出番号	外-2603	リコール開始日	平成 30年 3月 1日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	座席ベルト等（シートベルトプリテンショナー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	座席ベルトのシートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にシートベルトの弛みを巻きとることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席シートベルトの製造日付を点検し、製造不良ロットに該当する場合、シートベルトを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2603のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LW3SA	「レンジローバースポーツ」	SALWA2VE1GA661427 ～SALWA2VEXGA662009 平成28年8月26日～平成28年12月2日	19	
	ABA-LW5SA	「レンジローバースポーツ」	SALWA2EE9GA105964～SALWA2EEOGA120885 平成28年8月26日～平成28年12月17日	11	
	CBA-LC2A	「ディスカバリースポーツ」	SALCA2AG0HH639051 ～SALCA2AGXHH648310 平成28年10月3日～平成28年12月17日	169	
(計 3 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 8 月 26 日～平成 28 年 12 月 17 日	(計199台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

## 改善箇所説明図



座席ベルトのシートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にシートベルトの弛みを巻きとることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

### 改善の内容

全車両、前席シートベルトの製造日付を点検し、製造不良ロットに該当する場合、シートベルトを良品に交換する。

### 識別：

助手席ドアチェックアームのボディ上側取付けボルトに白ペイントを塗布する。

は交換部品を示す。