

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成30年4月17日

リコール届出番号	外-2644	リコール開始日	平成30年 4月 18日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドロー バー・リミテッド </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992</p>		
不具合の部位（部品名）	その他（メーターパネルユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メーターパネルユニットの制御プログラムが不適切なため、当該ユニットの内部温度を誤って異常検知し、強制的に再起動することがある。そのため、走行中にメーターパネルが消灯し、速度計または警告灯等が表示されないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メーターパネルユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2644のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LG3SB	「レンジローバー」	SALGA2EV0HA320509～SALGA2EV9HA344310 平成29年2月25日～平成29年10月12日	43	
	ABA-LG5SA	「レンジローバー」	SALGA2EE0HA336032～SALGA2EEXHA357504 平成29年2月6日～平成29年10月27日	60	
	ABA-LGL3SC	「レンジローバー」	SALGA3EV1HA354884～SALGA3EV8HA350847 平成29年2月25日～平成29年8月14日	6	
	ABA-LGL5SC	「レンジローバー」	SALGA3EE0HA359932～SALGA3EEXHA352566 平成29年3月24日～平成29年11月14日	21	
	ABA-LW3SA	「レンジローバー スポーツ」	SALWA2EV0HA126736～SALWA2EVXHA159873 平成29年1月7日～平成29年9月27日	55	
	ABA-LW5SA	「レンジローバー スポーツ SVR」	SALWA2EE0HA147408～SALWA2EEXHA159937 平成29年1月7日～平成29年11月14日	78	
	LDA-LG3KD	「レンジローバー」	SALGA2EK0HA320466～SALGA2EKXHA363258 平成29年1月15日～平成29年10月12日	127	
	LDA-LW3KB	レンジローバー スポーツ」	SALWA2EK0HA134292～SALWA2EKXHA688312 平成29年2月6日～平成29年11月14日	103	
	(計 8 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年1月7日～平成29年11月14日	(計493台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

メーターパネルユニットの制御プログラムが不適切なため、当該ユニットの内部温度を誤って異常検知し、強制的に再起動することがある。そのため、走行中にメーターパネルが消灯し、速度計または警告灯等が表示されないおそれがある。

改善の内容

全車両、メーターパネルユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：ボンネット内のバッテリープラス端子キャップ内に白ペイントを塗布する。

注： は対策する部品を示す。