

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和元年9月4日

リコール届出番号	外-2912	リコール開始日	令和元年9月 5日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	原動機（パワートレーンコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムの仕様指示が不適切なため、誤ったプログラムが搭載されている。そのため、SCR監視機能が正しく働かず、アイドルストップが機能しない、及び、排出ガスが基準を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワートレーンコントロールユニットのプログラムを正規のプログラムに書き換える。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているの で、機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2912の ステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
ランドローバー	LDA-LY2NA	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AN9KA200578～SALYA2ANXKA799958 平成30年11月27日～平成31年1月16日	30	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年11月27日～平成31年1月16日	(計30台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムの仕様指示が不適切なため、誤ったプログラムが搭載されている。そのため、SCR監視機能が正しく働かず、アイドルストップが機能しない、及び、排出ガスが基準を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、パワートレーンコントロールユニットのプログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：助手席ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。

注： は改善部品を示す。