

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和3年 3月9日

リコール届出番号	外-3188	リコール開始日	令和3年3月10日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		
	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（座席ベルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部座席左右のシートベルトにおいて、部品受注管理が不適切なため、仕様と異なるものが取り付けられているものがある。そのため、協定規則第16号の基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部座席のシートベルトを点検し、正規と異なるものが取り付けられている場合は正規品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者： 対象台数が少数であり、全ての使用者を把握している ので、機関誌等への掲載は行わない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	5BA-LZ2XA	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AX3LH004747～SALZA2AX6LH013443 令和元年5月13日	2	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月13日	(計2台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

後部座席左右のシートベルトにおいて、部品受注管理が不適切なため、仕様と異なるものが取り付けられているものがある。そのため、協定規則第16号の基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、後部座席のシートベルトを点検し、正規と異なるものが取り付けられている場合は正規品に交換する。
識別：助手席ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。