

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年 6月22日

リコール届出番号	外-3240	リコール開始日	令和3年6月23日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		
	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト等（シートベルトリトラクタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席シートベルトにおいて、シートベルトリトラクタ（ベルト巻取り装置）の製造が不適切なため、急ブレーキ時等にシートベルトが固定されないことがある。そのため、衝突時に乗員を拘束できず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある		
改善措置の内容	全車両、運転席シートベルトを点検し、該当するものは運転席シートベルト一式を良品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者： 対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3CA-LZ2NB	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AN9MH139604～SALZA2AN3MH140621 令和3年4月2日	2	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年4月2日	(計2台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

運転席シートベルトにおいて、シートベルトリトラクタ（ベルト巻取り装置）の製造が不適切なため、急ブレーキ時等にシートベルトが固定されないことがある。そのため、衝突時に乗員を拘束できず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

### 改善の内容

全車両、運転席シートベルトを点検し、該当するものは運転席シートベルト一式を良品に交換する。  
識別：助手席ドアヒンジボルトに白色ペイントを塗布する。