




## 改善箇所説明図



注：  は、プログラム書換え部を示す。

### 不具合発生箇所

パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、窒素酸化物（NO<sub>x</sub>）排出値がメーカーが設定した排ガス基準値を満足しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、パワートレーンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。