

# リコール届出一覧表


リコール届出日：令和3年11月30日

リコール届出番号	外-3320	リコール開始日	令和3年12月1日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席の乗員の有無を検知する乗員検知モジュールが装着されていない車両があり、そのままの状態ではシートベルト非装着時の警告灯が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、乗員検知モジュールを装着する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3AA-LR3UB	ディスカバリー	SALRA2AU3N2456032～SALRA2AU2N2457219 令和3年6月29日～令和3年7月7日	3	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年6月29日～令和3年7月7日	(計3台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は、装着部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

助手席の乗員の有無を検知する乗員検知モジュールが装着されていない車両があり、そのままの状態ではシートベルト非装着時の警告灯が作動しない。

### 改善の内容

全車両、乗員検知モジュールを装着する。

識別：助手席側シートフレーム外側前部取付ボルトに銀ペイントを塗布する。