

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成29年 11月 29日

リコール届出番号	外 - 2 5 7 1	リコール開始日	平成29年 11月 30日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（番号灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	番号灯において、番号灯ケースの材料が不適切なため、ウォッシュャー液等の洗浄剤により当該ケースが早期に劣化することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、番号灯ケースの固定部が破損し、最悪の場合、番号灯が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、番号灯を対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2 5 7 1のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	CBA-LC2A	「ディスカバリースポーツ」	SALCA2AG1FH500320～SALCA2AGXGH605178 平成27年2月1日～平成28年7月8日	719	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年2月1日～平成28年7月8日	(計719台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



番号灯において、番号灯ケースの材料が不適切なため、ウォッシャー液等の洗浄剤により当該ケースが早期に劣化することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、番号灯ケースの固定部が破損し、最悪の場合、番号灯が脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、番号灯を対策品に交換する。

識別：左リヤドアストライカー取付けボルト頭に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。