

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
------	--

## リコール届出一覧表


リコール届出日：平成30年 2月28日

リコール届出番号	外-2604	リコール開始日	平成30年 3月 1日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定の助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通りに調合されていないものがある。そのため、衝突時に助手席エアバッグが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグユニットを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているので、機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2604のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LG5SA	「レンジローバー」	SALGA2EE8GA314553 平成28年11月11日	1	
	ABA-LW3SA	「レンジローバースポーツ」	SALWA2VE2GA117163 平成28年12月2日	1	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年11月11日～平成28年12月2日	(計2台)	

(備考) 本件は、平成 29 年 8 月 3 日付け届出番号「外-2516」で届出したものであるが、対象範囲の選定に誤りがあったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

特定の助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通りに調合されていないものがある。そのため、衝突時に助手席エアバッグが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、エアバッグユニットを良品に交換する。

#### 識別：

助手席ドアチェックアームのボディ下側取付けボルトに白ペイントを塗布する。

は交換部品を示す。