

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成30年 3月23日

リコール届出番号	外 - 2626	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（制動灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯において、電気回路の設計が不適切なため、リヤゲート部に取り付けられた制動灯が点灯しない。そのため、保安基準第39条の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、電源コントロールユニットのプログラムを変更し、対策ハーネスを追加する。なお、対策部品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメール等により連絡し、対策部品の準備ができた段階で再度連絡し、改善措置を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外 - 2626 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	CBA-LY3VA	「レンジローバーベラルー」	SALYA2AV7JA700592～SALYA2AV6JA734393 平成29年7月7日～平成29年12月25日	140	
	LDA-LY2NA	「レンジローバーベラルー」	SALYA2AN0JA706752～SALYA2AN5JA738676 平成29年7月31日～平成29年12月23日	241	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月7日～平成29年12月25日	(計381台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



制動灯において、電気回路の設計が不適切なため、リヤゲート部に取り付けられた制動灯が点灯しない。そのため、保安基準第39条の基準に適合しない。

改善の内容

全車両、電源コントロールユニットのプログラムを変更し、対策ハーネスを追加する。なお、対策部品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメール等により連絡し、対策部品の準備ができた段階で再度連絡し、改善措置を行う。

識別：

対策によりリヤゲート制動灯が点灯することで識別出来る。

は対策部品、および対策を行う部品を示す。