

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成30年5月23日

リコール届出番号	外-2662	リコール開始日	平成30年 5月 24日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	後写鏡等（直前直左確認装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	直前直左カメラの画像表示装置において、カメラコントロールユニットを最新プログラムに更新したものについて、電源コントロールユニットプログラムとの互換性が不適切なため、ギア位置をDレンジにした際に、車両の画像が表示しなくなる。そのため、直前直左の視界が確保できなくなる。		
改善措置の内容	全車両、電源コントロールユニットのカメラの切り替え設定プログラムを対策したものに変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2662のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	CBA-LY3VA	「レンジローバーベラール」	SALYA2AV7JA720714～SALYA2AV1JA734673 平成29年10月12日～平成29年12月14日	63	
	LDA-LY2NA	「レンジローバーベラール」	SALYA2AN7JA720969～SALYA2AN3JA739566 平成29年10月12日～平成30年1月15日	179	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年10月12日～平成30年1月15日	(計242台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



直前直左カメラの画像表示装置において、カメラコントロールユニットを最新プログラムに更新したものについて、電源コントロールユニットプログラムとの互換性が不適切なため、ギア位置をDレンジにした際に、車両の画像が表示しなくなる。そのため、直前直左の視界が確保できなくなる。

改善の内容

全車両、電源コントロールユニットのカメラの切り替え設定プログラムを対策したものに変更する。

識別：

ギヤシフトをDに入れて直前直左画像が表示することで識別出来る。

は対策を行う部品を示す。