


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年 9月28日

リコール届出番号	外-3283	リコール開始日	令和3年9月29日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		
	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、電動スーパーチャージャー回路基板の製造が不適切なため、電子部品と配線の距離が少ないものがある。そのため、走行振動等により電子部品と配線が短絡し、インストルメントパネル上の警告灯（M I L）が点灯することがある。		
改善措置の内容	全車両、電動スーパーチャージャーを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	7AA-LW3UD	レンジローバースポーツ	SALWA2AU5MA767159 令和2年12月21日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月21日	(計1台)	

改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。