

# リコール届出一覧表


リコール届出日：令和3年9月28日

リコール届出番号	外-3284	リコール開始日	令和3年9月29日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリマイナスケーブルのボディ側アース取付部において、作業管理が不適切なため、取付ボルトの締結トルクが大きい状態のものがある。そのため、当該ボルトのネジ山が破損し、原動機及び電装品に電源が供給されず、最悪の場合、原動機が始動しない又は走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該取付ボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3CA-LR3WB	ディスカバリー	SALRA2AW5M2451477～SALRA2AWOM2452617 令和3年5月5日～令和3年6月29日	20	
	LDA-LR3KA		SALRA2AK4L2443415 令和2年10月10日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月10日～令和3年6月29日	(計21台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は、交換部品を示す。