

タカタ製エアバッグのリコール作業が未実施のため、令和6年5月より施行された「エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置」により、車検満了日を更新した自動車検査証を交付できません。早急にエアバッグのリコール作業を受けて下さい。対象車両は車台番号の末尾8桁でご確認ください。

更新日 2024/7/1

モデル	VIN
ディスクバリースポーツ	FH518271
ディスクバリースポーツ	FH522396
ディスクバリースポーツ	FH527424
ディスクバリースポーツ	FH528931
ディスクバリースポーツ	FH539119
ディスクバリースポーツ	FH541483
ディスクバリースポーツ	GH546730
ディスクバリースポーツ	GH555912
ディスクバリースポーツ	GH563730
ディスクバリースポーツ	GH566881
ディスクバリースポーツ	GH568206
ディスクバリースポーツ	GH585921
ディスクバリースポーツ	GH592338
ディスクバリースポーツ	GH592347
ディスクバリースポーツ	GH616066
ディスクバリースポーツ	GH617355
ディスクバリースポーツ	GH619609
ディスクバリースポーツ	GH624742
ディスクバリースポーツ	GH627838
ディスクバリースポーツ	GH627990
ディスクバリースポーツ	HH641082
ディスクバリースポーツ	HH641088
ディスクバリースポーツ	HH642711
ディスクバリースポーツ	HH645325
ディスクバリースポーツ	HH645562
ディスクバリースポーツ	HH648589
ディスクバリースポーツ	HH652881