

タカタ製エアバッグのリコール作業が未実施のため、令和6年5月より施行された「エアバッグのリコール  
未改修車両を車検で通さない措置」により、車検満了日を更新した自動車検査証を交付できません。  
早急にエアバッグのリコール作業を受けて下さい。 対象車両は車台番号の末尾 8 桁でご確認ください。

更新日 2025/5/1

| モデル         | VIN      |
|-------------|----------|
| ディスカバリースポーツ | FH522396 |
| ディスカバリースポーツ | FH527424 |
| ディスカバリースポーツ | FH528931 |
| ディスカバリースポーツ | FH539119 |
| ディスカバリースポーツ | FH541483 |
| ディスカバリースポーツ | GH546730 |
| ディスカバリースポーツ | GH555912 |
| ディスカバリースポーツ | GH563730 |
| ディスカバリースポーツ | GH566881 |
| ディスカバリースポーツ | GH585921 |
| ディスカバリースポーツ | GH592347 |
| ディスカバリースポーツ | GH616066 |
| ディスカバリースポーツ | GH617355 |
| ディスカバリースポーツ | GH627838 |
| ディスカバリースポーツ | GH627990 |
| ディスカバリースポーツ | HH641088 |
| ディスカバリースポーツ | HH645325 |
| ディスカバリースポーツ | HH645562 |
| ディスカバリースポーツ | HH648589 |
| ディスカバリースポーツ | HH652881 |