

タカタ製エアバッグのリコール作業が未実施のため、令和6年5月より施行された「エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置」により、車検満了日を更新した自動車検査証を交付できません。早急にエアバッグのリコール作業を受けて下さい。対象車両は車台番号の末尾8桁でご確認ください。

更新日 2025/8/1

モデル	VIN
ディスカバリースポーツ	FH522396
ディスカバリースポーツ	FH527424
ディスカバリースポーツ	FH528931
ディスカバリースポーツ	FH539119
ディスカバリースポーツ	FH541483
ディスカバリースポーツ	GH546730
ディスカバリースポーツ	GH555912
ディスカバリースポーツ	GH563730
ディスカバリースポーツ	GH566881
ディスカバリースポーツ	GH585921
ディスカバリースポーツ	GH592347
ディスカバリースポーツ	GH616066
ディスカバリースポーツ	GH627838
ディスカバリースポーツ	HH641088
ディスカバリースポーツ	HH645325
ディスカバリースポーツ	HH645562
ディスカバリースポーツ	HH648589
ディスカバリースポーツ	HH652881