

タカタ製エアバッグのリコール作業が未実施のため、令和6年5月より施行された「エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置」により、車検満了日を更新した自動車検査証を交付できません。早急にエアバッグのリコール作業を受けて下さい。対象車両は車台番号の末尾8桁でご確認ください。

更新日 2026/4/1

モデル	VIN
ディスカバリースポーツ	FH522396
ディスカバリースポーツ	FH527424
ディスカバリースポーツ	FH528931
ディスカバリースポーツ	FH539119
ディスカバリースポーツ	FH541483
ディスカバリースポーツ	GH546730
ディスカバリースポーツ	GH563730
ディスカバリースポーツ	GH566881
ディスカバリースポーツ	GH585921
ディスカバリースポーツ	GH592347
ディスカバリースポーツ	GH627838
ディスカバリースポーツ	HH641088
ディスカバリースポーツ	HH645562
ディスカバリースポーツ	HH648589