


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年8月1日

リコール届出番号	外-3653	リコール開始日	令和5年8月2日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	2列目の左側シートフレームにおいて、作業管理が不適切なため溶接不良のラッチが装着されているものがある。そのため、シートが正しく固定されない場合があり、衝突時等の急減速が発生するとシートが前方に倒れ、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該シートのラッチ機構を点検し、必要に応じて当該シートフレームを交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3BA-LKB447A	レンジローバー	SALKABA74PA009715～SALKABA77PA011586 令和4年8月5日～令和4年10月3日	2	
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年8月5日～令和4年10月3日	(計2台)	

改善箇所説明図



注： は、点検または交換部品を示す。