

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月5日

リコール届出番号	外-3674	リコール開始日	令和5年9月6日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前部灯火器を制御するヘッドライトコントロールモジュールにおいて、不適切なプログラムがインストールされている為、車両起動時に実行される動作確認プログラムが完了できないことがある。そのため、前照灯、昼間走行灯、車幅灯、方向指示器のスイッチを入れても動作しない恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドライトコントロールモジュールのプログラムを更新する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3BA-LK9447A	レンジローバー	SALKA9A71PA048478～SALKA9A79PA072172 令和5年3月30日～令和5年7月26日	213	
	3BA-LKB447A		SALKABA72PA048206～SALKABA71PA071539 令和5年3月5日～令和5年7月26日	126	
	3CA-LK93WA		SALKA9AW3PA048215～SALKA9AW7PA070170 令和5年3月30日～令和5年7月20日	154	
	3LA-LK934A	レンジローバー PHEV	SALKA9A47PA048684～SALKA9A41PA070793 令和5年3月30日～令和5年6月9日	28	
	3LA-LKB34A		SALKABA45PA060470～SALKABA48PA054534 令和5年4月8日～令和5年5月18日	4	
	3AA-L123UA	レンジローバー スポーツ	SAL1A2AU3PA119611～SAL1A2AU4PA135008 令和5年1月20日～令和5年4月28日	175	
	3CA-L123WA		SAL1A2AW6PA120642～SAL1A2AW8PA140276 令和5年3月30日～令和5年7月26日	267	
	(計7型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年1月20日～令和5年7月26日	(計967台)	

改善箇所説明図

