

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年8月19日


リコール届出番号	外-4052	リコール開始日	令和7年8月19日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	車体及び車枠（牽引フック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	純正アクセサリーの牽引フックにおいて、設計検討が不十分なため、車両受側の中で遊びがあるものがある。そのため、車両牽引時の走行等の振動により、牽引フック取付け部でがたが発生して牽引フックが摩耗し、最悪の場合、被牽引車両が外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両の使用者に対し、サポートブラケットキットを配布する。 なお、サポートブラケットキットの装着は使用者にて行う。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LA3SB	ディスカバリー	SALLAJAV5EA691143～SALLAJAV5GA847166 平成25年8月22日～平成28年8月31日	777	
	ABA-LA40	ディスカバリー 3	SALLAJA436A390967～SALLAJA436A412939 平成18年4月25日～平成18年9月12日	58	
	ABA-LA40A		SALLAJA436A348492～SALLAJA439A498786 平成17年6月30日～平成20年9月29日	294	
	ABA-LA44		SALLAJA536A350105～SALLAJA539A498247 平成17年7月1日～平成20年10月1日	198	
	ABA-LA5N	ディスカバリー 4	SALLAJAD3AA511201～SALLAJAD3DA695872 平成21年5月28日～平成25年9月26日	624	
	ABA-LS42S	レンジローバー スポーツ	SALLSJA336A914305～SALLSJA339A205939 平成17年7月13日～平成21年2月24日	152	
	ABA-LS44		SALLSJA536A908501～SALLSJA539A204289 平成17年6月30日～平成20年11月25日	86	
	ABA-LS5N		SALLSJD3AA217236～SALLSJD3DA814817 平成21年8月19日～平成25年5月3日	492	
	ABA-LS5S		SALLSJAE3AA213279～SALLSJAE3DA814506 平成21年6月7日～平成25年5月1日	90	
(計9型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年6月30日～平成28年8月31日	(計2,771台)		

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



注： は、追加部品(青色表示部)を示す。