

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月8日

リコール届出番号	外-4233	リコール開始日	令和8年9月8日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-99		
不具合の部位（部品名）	後方視界確認用カメラ（バックカメラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックカメラが装着されているテールゲートにおいて、設計検討が不十分のため、排水穴が小さく、雨水等を適切に排水できないことがある。そのため、当該カメラの内部に雨水が浸入して導通不良となり、当該カメラが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、テールゲートに別の排水穴を設ける。また、バックカメラの作動状態を点検し、交換を要するものは新品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3AA-LR3UB	ディスカバリー	SALRA2AU9M2444756～SALRA2AU3P2483640 令和2年9月28日～令和5年5月19日	21	
	3CA-LR3WB		SALRA2AW6M2444747～SALRA2AW8S2518490 令和2年9月28日～令和7年7月17日	374	
	7AA-LR3UC		SALRA2AU8R2489405～SALRA2AUXR2501988 令和5年8月31日～令和6年6月5日	2	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年9月28日～令和7年7月17日	(計397台)	

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図

