

タカタ製エアバッグのリコール作業が未実施のため、令和6年5月より施行された「エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置」により、車検満了日を更新した自動車検査証を交付できません。早急にエアバッグのリコール作業を受けて下さい。対象車両は車台番号の末尾8桁でご確認ください。

モデル	VIN
ディスカバリースポーツ	FH518271
ディスカバリースポーツ	FH522396
ディスカバリースポーツ	FH527424
ディスカバリースポーツ	FH528931
ディスカバリースポーツ	FH539119
ディスカバリースポーツ	FH541483
ディスカバリースポーツ	GH546730
ディスカバリースポーツ	GH555912
ディスカバリースポーツ	GH563730
ディスカバリースポーツ	GH566881
ディスカバリースポーツ	GH568206
ディスカバリースポーツ	GH573955
ディスカバリースポーツ	GH585921
ディスカバリースポーツ	GH592338
ディスカバリースポーツ	GH592347
ディスカバリースポーツ	GH616066
ディスカバリースポーツ	GH617064
ディスカバリースポーツ	GH617355
ディスカバリースポーツ	GH619609
ディスカバリースポーツ	GH624742
ディスカバリースポーツ	GH627838
ディスカバリースポーツ	GH627990
ディスカバリースポーツ	HH641082
ディスカバリースポーツ	HH641088
ディスカバリースポーツ	HH642711
ディスカバリースポーツ	HH644111
ディスカバリースポーツ	HH645325
ディスカバリースポーツ	HH645562
ディスカバリースポーツ	HH648589
ディスカバリースポーツ	HH652881