

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和3年 5月18日

リコール届出番号	外-3217	リコール開始日	令和3年5月19日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		
	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	座席（シートバック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席左右のシートバック表皮において、加工作業が不適切なため、難燃性の技術基準に適合していないものがある。そのため、火災が発生した際、基準に定められているよりも速く延焼するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席左右のシートバック表皮を良品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握している ので、機関誌等への掲載は行わない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
ラ ン ド ロ ー バ ー	3DA-LZ2NA	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AN5LH066326 令和元年 12 月 24 日	1	
	5AA-LZ2XHA		SALZA2AX8LH000550 令和元年5月13日	1	
	5BA-LZ2XA		SALZA2AX9LH012786～SALZA2AX0LH097002 令和元年5月13日～令和2年4月20日	5	
	不明		SALZA2AXXLH000596～SALZA2AXXLH000758 平成31年4月9日	2	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年4月9日～令和2年4月20日	(計9台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前席左右のシートバック表皮において、加工作業が不適切なため、難燃性の技術基準に適合していないものがある。そのため、火災が発生した際、基準に定められているよりも速く延焼するおそれがある。

改善の内容

全車両、前席左右のシートバック表皮を良品に交換する。
識別：助手席ドアヒンジボルトに黄色ペイントを塗布する。