


リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月14日

リコール届出番号	外-2436	リコール開始日	平成29年 2月15日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキ ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキホースの耐久性が不足しているため、繰り返しハンドル操作を行うこと、ブレーキホースに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキホースが裂けてブレーキフルードが漏れ、最悪の場合、フロントブレーキが失陥し、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のフロント ブレーキ ホースを対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2436のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び輸入期間	リコール対 象車の台数	備考
ランド ローバー	ABA-LM42S	「Range Rover」	SALLMAM336A202793～SALLMAM339A304042 平成17年6月13日～平成21年3月28日	384	
	ABA-LM44		SALLMAM536A198349～SALLMAM539A304218 平成17年6月13日～平成21年4月8日	677	
	ABA-LM5N		SALLMAMD3AA305259～SALLMAMD3CA381727 平成 21 年 8 月 3 日～平成 24 年 7 月 2 日	285	
	ABA-LM5S		SALLMAME3AA305260～SALLMAME3CA388708 平成 21 年 8 月 3 日～平成 24 年 7 月 31 日	112	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年6月13日～平成24年7月31日	(計1,458台)	

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

フロントブレーキホースの耐久性が不足しているため、繰り返しハンドル操作を行うこと、ブレーキホースに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキホースが裂けてブレーキフルードが漏れ、最悪の場合、フロントブレーキが失陥し、制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右のフロント ブレーキ ホースを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。