

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和3年 2月16日

リコール届出番号	外-3172	リコール開始日	令和3年2月17日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		
	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	速度計（ゲートウェイモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スピードメーターにおいて、ゲートウェイモジュールのプログラム不適切なため、走行中にキロメートル表示がマイル表示に切り替わることがある。そのため、運転者が表示されている速度と実際の速度とを誤認識し、速度が出過ぎるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者： 対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているので、機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3DA-LZ2NA	「レンジローバークイヴォーク」	SALZA2AN0LH000668～SALZA2AN4LH097146 令和元年5月13日～令和2年4月20日	19	
	5BA-LZ2XA		SALZA2AX4LH010069～SALZA2AX8LH100096 令和元年5月13日～令和2年8月6日	15	
	7BA-LZ2XAP		SALZA2AX7LH004153～SALZA2AX1LH004598 令和元年5月13日	3	
	3DA-LC2NC	「ディスカバリースポーツ」	SALCA2AN1LH836107～SALCA2AN8LH840722 令和元年10月15日～令和元年10月29日	4	
	5BA-LC2XC		SALCA2AX7LH835223～SALCA2AX9LH866537 令和元年10月15日～令和2年4月20日	6	
	(計5型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月13日～令和2年8月6日	(計47台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は、プログラム更新部を示す。

### 基準不適合発生箇所

スピードメーターにおいて、ゲートウェイモジュールのプログラム不適切なため、走行中にキロメートル表示がマイル表示に切り替わることがある。そのため、運転者が表示されている速度と実際の速度とを誤認識し、速度が出過ぎるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。  
識別：助手席リアドアヒンジボルトに黄色ペイントを塗布する。