

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年11月30日


リコール届出番号	外-3319	リコール開始日	令和3年12月1日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772 ：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯において、インストルメントパネルクラスターコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、走行用とすれ違い用の自動制御が作動中である状態を計器内に表示しない。そのため、自動制御状態であることを運転者が判別できない。		
改善措置の内容	全車両、インストルメントパネルクラスターコントロールモジュールのプログラムを更新する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	7BA-DC5SC	F-PACE SVR	SADCA2AE1KA608286 令和元年5月14日	1	
	CBA-DC3VA	F-PACE	SADCA2AVXKA399906～SADCA2AV3LA655272 平成31年1月16日～令和2年8月6日	2	
	DBA-DC2XB		SADCA2AX1KA396765～SADCA2AX6LA656370 平成30年12月25日～令和2年8月31日	4	
	LDA-DC2NA		SADCA2AN7KA358309～SADCA2AN6LA654844 平成30年9月6日～令和2年8月31日	4	
ランドローバー	5LA-LG2YE	レンジローバー	SALGA2AY8KA553609～SALGA2AY1LA588736 令和元年5月13日～令和2年10月5日	11	
	5LA-LGL2YE		SALGA3AY9LA403015 令和2年11月16日	1	
	5LA-LW2YC	レンジローバー スポーツ	SALWA2AY0LA703483～SALWA2AY6LA899963 令和元年8月29日～令和2年10月5日	20	
	7AA-LW3UD		SALWA2AU7LA700173～SALWA2AU7LA899452 令和元年8月29日～令和2年8月31日	91	
	7BA-LY5SC	レンジローバー ヴェラール SVA-D	SALYA2AE7LA266421 令和2年1月27日	1	
	ABA-LG3SB	レンジローバー	SALGA2AVXJA513407～SALGA2AV1KA560066 平成30年8月6日～令和元年6月21日	5	
	ABA-LG5SA		SALGA2AE9KA523010～SALGA2AE3LA590574 平成30年10月29日～令和2年8月6日	32	
	ABA-LGL5SC		SALGA3AE0LA408447～SALGA3AE5LA590680 令和元年12月4日～令和2年6月22日	5	
	ABA-LR3VA	ディスカバリー	SALRA2AV0JA076395～SALRA2AV9L2441105 平成30年8月6日～令和2年8月31日	9	
	ABA-LW3SA	レンジローバー スポーツ	SALWA2AV8JA410076～SALWA2AV3KA871218 平成30年5月28日～令和元年7月22日	4	
	ABA-LW5SA		SALWA2AE9JA802533～SALWA2AE3LA898372 平成30年6月21日～令和2年8月31日	37	
	CBA-LY3VA	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AVXJA700716～SALYA2AV2LA278427 平成29年7月13日～令和2年6月22日	16	

ランド ローバー	DBA-LY2XAB	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AX5JA766463～SALYA2AX9LA247225 平成30年5月28日～令和元年10月15日	3	
	DBA-LY2XCB		SALYA2AXXJA726881～SALYA2AX1LA288349 平成30年1月15日～令和2年11月16日	17	
	LDA-LG3KD	レンジローバー	SALGA2AK0JA385958～SALGA2AK9LA598796 平成30年3月19日～令和2年11月3日	88	
	LDA-LR3KA	ディスカバリー	SALRA2AK8JA052741～SALRA2AK4L2443415 平成30年2月28日～令和2年10月20日	49	
	LDA-LW3KB	レンジローバー スポーツ	SALWA2AK8JA186409～SALWA2AK3LA899866 平成30年1月15日～令和2年10月20日	189	
	LDA-LY2NA	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AN9JA711691～SALYA2AN7LA284014 平成29年8月30日～令和2年8月31日	30	
	(計 22 型式)	(計 7 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月13日～令和2年11月16日	(計619台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は、プログラム更新部を示す。

### 基準不適合発生箇所

インストルメントパネルクラスターコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、前照灯において、走行用とすれ違い用の自動制御が作動中である状態を計器内に表示しない。そのため、自動制御状態であることを運転者が判別できない。

### 改善の内容

全車両、インストルメントパネルクラスターコントロールモジュールのプログラムを更新する。  
 識別：助手席ドアボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。