

## 特定整備（電子制御装置整備）の適用を受ける自動車一覧

対象：レーンキープアシスト装備車

車名	通称名	型式	備考 / 対象時期
ランドローバー	Discovery Sport	5BA-LC2XC	令和3年2月下旬～
ランドローバー	Discovery Sport	3CA-LC2ND	令和3年4月上旬～
ランドローバー	Discovery Sport PHEV	3LA-LC15TD	令和3年9月中旬～
ランドローバー	Range Rover Evoque	5BA-LZ2NB	令和3年2月下旬～
ランドローバー	Range Rover Evoque	3CA-LZ2NB	令和3年4月上旬～
ランドローバー	Range Rover Evoque PHEV	3LA-LZ15TB	令和3年9月下旬～
ランドローバー	Range Rover Velar	3BA-LY2XAC	令和3年2月上旬～
ランドローバー	Range Rover Velar	3BA-LY2XCC	令和3年2月上旬～
ランドローバー	Range Rover Velar	3CA-LY2NAC	令和3年2月上旬～
ランドローバー	Range Rover Velar	3CA-LY2NCC	令和3年2月上旬～
ランドローバー	Range Rover Velar PHEV	3LA-LY2YD	令和6年2月下旬～
ランドローバー	Range Rover Velar	7BA-LY2XAD	令和6年4月下旬～
ランドローバー	Range Rover Velar	7BA-LY2XCD	令和6年4月下旬～
ランドローバー	Defender	3BA-LE72XAA	令和2年6月上旬～
ランドローバー	Defender	3BA-LE62XAA	令和2年8月初旬～
ランドローバー	Defender	3BA-LE62XCA	令和2年8月初旬～
ランドローバー	Defender	3CA-LE72WAB	令和3年4月上旬～
ランドローバー	Defender	3BA-LE72XCA	令和3年8月中旬～
ランドローバー	Defender	3CA-LE72WCB	令和3年8月中旬～
ランドローバー	Defender	3CA-LE62WAB	令和5年9月中旬～
ランドローバー	Defender	3CA-LE62WCB	令和5年9月中旬～
ランドローバー	Defender	7BA-LE72EAC	令和5年10月中旬～
ランドローバー	Defender	7BA-LE62EAC	令和5年10月下旬～
ランドローバー	Defender	7BA-LE82EAD	令和6年10月中旬～
ランドローバー	Defender OCTA	7AA-LE7449AD	令和7年3月下旬～
ランドローバー	Defender	7BA-LE72XAB	令和7年4月下旬～
ランドローバー	Defender	7BA-LE72XCB	令和7年4月下旬～
ランドローバー	Discovery	3AA-LR3UB	令和3年3月中旬～
ランドローバー	Discovery	3CA-LR3WB	令和3年3月中旬～
ランドローバー	Discovery	7AA-LR3UC	令和6年1月中旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	3BA-LW5SE	令和2年12月初旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	3CA-LW3WHE	令和2年12月初旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	3AA-L123UA	令和4年9月中旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	3CA-L123WA	令和4年9月中旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	3LA-L1234A	令和4年9月中旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	3LA-L1234B	令和6年2月下旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	7AA-L123UB	令和6年3月下旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	7AA-L123449A	令和6年4月下旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	7AA-L123UC	令和6年10月中旬～
ランドローバー	Range Rover Sport	3CA-L123WB	令和6年11月下旬～

車名	通称名	型式	備考 / 対象時期
ランドローバー	Range Rover	3BA-LG5SF	令和2年12月初旬～ ドライブプロパック、ドライバーアシストパック装備
ランドローバー	Range Rover	3BA-LGL5SF	令和2年12月初旬～ ドライブプロパック、ドライバーアシストパック装備
ランドローバー	Range Rover	3DA-LG3KF	令和2年12月初旬～ ドライブプロパック、ドライバーアシストパック装備
ランドローバー	Range Rover	3CA-LK93WA	令和4年3月下旬～
ランドローバー	Range Rover	3BA-LK9447A	令和4年5月下旬～
ランドローバー	Range Rover	3BA-LKB447A	令和4年5月下旬～
ランドローバー	Range Rover PHEV	3LA-LK934A	令和4年9月下旬～
ランドローバー	Range Rover PHEV	3LA-LKB34A	令和4年9月下旬～
ランドローバー	Range Rover	7BA-LK9447B	令和4年11月中旬～
ランドローバー	Range Rover	7BA-LKB447B	令和4年11月中旬～
ランドローバー	Range Rover PHEV	7LA-LK934AP	令和5年6月初旬～
ランドローバー	Range Rover	7AA-LK9449D	令和6年3月中旬～
ランドローバー	Range Rover	7AA-LKB447D	令和6年3月中旬～
ランドローバー	Range Rover	7AA-LK9449E	令和6年3月中旬～
ランドローバー	Range Rover	7AA-LKB447E	令和6年3月中旬～
ランドローバー	Range Rover PHEV	3LA-LK934B	令和6年4月中旬～
ランドローバー	Range Rover PHEV	7LA-LK934BP	令和6年5月下旬～
ランドローバー	Range Rover	3CA-LK93WB	令和6年11月中旬～
ランドローバー	Range Rover	3CA-LKB3WB	令和6年11月中旬～