

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年7月14日

リコール届出番号	外-4211	リコール開始日	令和8年7月14日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（運転席エアバッグ用コネクタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席エアバッグ用コネクタにおいて、設計検討が不十分なため、車両振動等で当該コネクタ接点部が摩耗して腐食が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、運転席エアバッグ回路の抵抗が増加して導通不良となり、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席エアバッグ用コネクタに腐食防止剤を塗布する。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3AA-LR3UB	ディスカバリー	SALRA2AU9M2444756～SALRA2AU3P2483640 令和2年9月28日～令和5年5月19日	21台	
	3BA-LE62XAA	DEFENDER 90	SALEA6AX3M2047270～SALEA6AX9R2351209 令和3年1月21日～令和6年6月14日	851台	
	3BA-LE62XCA		SALEA6AX4M2047472～SALEA6AX3R2350573 令和3年1月22日～令和6年6月12日	895台	
	3BA-LE72XAA	DEFENDER 110	SALEA7AX2L2000154～SALEA7AXXS2420243 令和元年10月21日～令和7年1月24日	2,755台	
	3BA-LE72XCA		SALEA7AX2N2065427～SALEA7AX2S2419524 令和3年4月26日～令和5年1月23日	638台	
	3BA-LK9447A	レンジローバー	SALKA9A75NA000964～SALKA9A7XPA078322 令和4年1月20日～令和5年6月21日	234台	
	3BA-LKB447A		SALKABA72NA000282～SALKABA74PA076511 令和3年9月13日～令和5年6月13日	186台	
	3CA-LE62WAB	DEFENDER 90	SALEA6AW0R2225103～SALEA6AW6T2630129 令和5年5月10日～令和8年4月1日	645台	
	3CA-LE62WCB		SALEA6AW4R2251025～SALEA6AW3T2603938 令和5年7月20日～令和8年1月27日	154台	
	3CA-LE72WAB	DEFENDER 110	SALEA7AW1M2024342～SALEA8AWXT2609411 令和2年9月11日～令和8年4月7日	12,029台	
	3CA-LE72WCB	DEFENDER 110	SALEA7AW1N2068066～SALEA7AWXT2611816 令和3年5月7日～令和8年3月30日	1,562台	
	3CA-LK93WA	レンジローバー	SALKA9AW0NA000281～SALKA9AW4RA254422 令和3年9月13日～令和6年6月27日	970台	
	3CA-LK93WB		SALKA9AW7SA256008～SALKA9AW8TA370908 令和6年7月4日～令和8年3月25日	540台	
	3CA-LKB3WB		SALKABAW4SA257723～SALKABAW5TA370260 令和6年7月11日～令和8年3月23日	50台	
	3CA-LR3WB	ディスカバリー	SALRA2AW6M2444747～SALRA2AW3T2524859 令和2年9月28日～令和8年4月7日	432台	
	3LA-LE72YAE	DEFENDER 110 PHEV	SALEA7AY0T2483331～SALEA7AY9T2624512 令和7年7月22日～令和8年3月17日	153台	
	3LA-LK934A	レンジローバー PHEV	SALKA9A49PA000815～SALKA9A4XPA086040 令和4年1月13日～令和5年8月16日	40台	
	3LA-LK934B		SALKA9A44RA219362～SALKA9A45TA361954 令和6年1月26日～令和8年2月10日	198台	
	3LA-LKB34A		SALKABA47PA000819～SALKABA40PA075118 令和4年1月13日～令和5年6月7日	13台	
	7AA-LE7449AD	DEFENDER OCTA	SALEA7A90S2393412～SALEA7A92T2627583 令和6年10月30日～令和8年3月25日	404台	

ランド ローバー	7AA-LK9449D	レンジローバー	SALKA9A91RA073157～SALKA9A90TA370881 令和5年5月26日～令和8年3月25日	275台	
	7AA-LK9449E		SALKA9A96RA092738～SALKA9A99TA369163 令和5年9月20日～令和8年3月17日	161台	
	7AA-LKB449D		SALKABA97RA074921～SALKABA98TA370702 令和5年6月6日～令和6年2月29日	166台	
	7AA-LKB449E		SALKABA94RA092924～SALKABA92TA363616 令和5年9月21日～令和8年2月18日	88台	
	7AA-LR3UC	ディスカバリー	SALRA2AU8R2489405～SALRA2AUXR2501988 令和5年8月31日～令和6年6月5日	2台	
	7BA-LE62EAC	DEFENDER 90	SALEA6AE6R2245024～SALEA6AE2T2629146 令和5年7月4日～令和8年3月27日	111台	
	7BA-LE72EAC	DEFENDER 110	SALEA7AE9R2244956～SALEA7AEXT2625321 令和5年7月4日～令和8年3月19日	587台	
	7BA-LE72XAB		SALEA7AX8S2441091～SALEA7AXXT2630570 令和7年3月20日～令和8年4月2日	474台	
	7BA-LE72XCB		SALEA7AX4S2443081～SALEA7AX2T2612726 令和7年3月25日～令和8年2月17日	80台	
	7BA-LE82EAD	DEFENDER 130	SALEA8AE2S2357790～SALEA8AE2T2616389 令和6年7月3日～令和8年2月25日	21台	
	7BA-LK9447B	レンジローバー SV	SALKA9A75PA009098～SALKA9A70PA085697 令和4年5月13日～令和5年8月15日	141台	
	7BA-LKB447B		SALKABA79PA013730～SALKABA75PA086450 令和4年6月22日～令和5年8月18日	94台	
	7CF-LE73WVE	Hard Top X-Dynamic	SALEAJAW3T249822497 令和7年11月4日	1台	
	7LA-LK934AP	レンジローバー PHEV SV	SALKA9A49PA046113～SALKA9A46PA069736 令和5年1月11日～令和5年5月5日	10台	
	7LA-LK934BP		SALKA9A46RA219704～SALKA9A41TA367735 令和6年1月29日～令和8年3月10日	24台	
	(計 35 型式)	(計 11 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月21日～令和8年4月7日	(計25,005台)	

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



注： は、修理部品を示す。