


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月2日

リコール届出番号	外-3833	リコール開始日	令和6年7月2日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の潤滑油をろ過するオイルフィルターにおいて、オイルフィルターケースの材質が仕様と異なっている。そのため、潤滑油の内部圧力に耐えられずにケースが破損し、飛散したオイルが排気管に付着すると、最悪の場合、火災となる恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、当該オイルフィルターケースを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3AA-L123UA	レンジローバー スポーツ	SAL1A2AU1RA175680～SAL1A2AUORA178330 令和6年1月29日～令和6年4月12日	10	
	3CA-L123WA		SAL1A2AW2RA176192～SAL1A2AW3RA178999 令和6年1月29日～令和6年3月11日	10	
	3CA-LE62WAB	DEFENDER 90	SALEA6AW5R2293655～SALEA6AW4R2301759 令和6年1月29日～令和6年3月11日	5	
	3CA-LE72WAB	DEFENDER 110 / DEFENDER 130	SALEA7AW8R2291758～SALEA7AW2R2305752 令和6年1月29日～令和6年4月12日	90	
	3CA-LE72WCB	DEFENDER 110	SALEA7AW4R2293037～SALEA7AW5R2296559 令和6年1月29日～令和6年3月11日	10	
	3CA-LK93WA	レンジローバー	SALKA9AWORA208747～SALKA9AW3RA212078 令和6年1月29日～令和6年3月11日	14	
(計6型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年1月29日～令和6年4月12日	(計139台)		

改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。